



01 PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR
PROJETO ARQUITETÔNICO
ESCALA 1/75

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS	
TELHADO	
01	A COBERTA DEVERÁ SER COMPLETAMENTE REFEITA TANTO O SEU MANTIMENTO QUANTO OS PAVOS DE TELHA EM SUA EXECUÇÃO UTILIZANDO A FORMA E OS MATERIAIS SIMILARES ÀS EXISTENTES.
02	APÓS A DECISÃO DA NOVA COBERTA DEVERÁ SER REVISADO FISICAMENTE OS PAVOS (ÁGUA) DO TELHADO, COMPROVANDO SUA ESTANQUEIDADE, PAVOS DOS SEUS ELEMENTOS (TELHAS), ESTANQUEIDADE DOS ENCONTROS DOS PAVOS DE COBERTA COM A CÂMERA E PERFITA OBRAS DE CALHAS, CANGAS E DRENAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS.
FACHADAS	
01	A POLUIÇÃO, EFLORESCÊNCIAS (DEPÓSITOS DE SAL), PÓCERAS, GRASSAS, ÓLEOS, FUNGOS, LIQUENS, LODO E OUTROS ELEMENTOS, DEVEM SER REMOVIDOS COM JATO DE ÁGUA COM PRESSÃO NÃO SUPERIOR A 14,3 kg/cm ² E O AUXÍLIO DE ESCOVAS MANUAIS, NO REPOSIÇÃO NÃO DEVERÁ SER USADO NENHUM PRODUTO QUÍMICO. AS SUPERFÍCIES A SEREM REVESTIDAS COM NOVOS REVESTOS DEVERÃO SER LIMPAS A VASSOURA E PARTIMENTE LIMPAS PREVIAMENTE, DE, COMO ALTERNATIVA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA A 1:5.
02	A ESPESURA MÁXIMA DO EMBOÇO SERÁ DE 15MM E AS CAMADAS DE EMBOÇO E REBOCO NÃO DEVERÃO EXCEDER JUNTAS A ESPESURA DE 20MM.
03	O EMBOÇO EXTERNO SERÁ EXECUTADO COM ARGAMASSA NO TRAZO 1:2:4 DE CIMENTO, CAL E AREIA OU 1:6 DE CIMENTO E AREIA.
04	OS REBOCOS SÓ SERÃO APLICADOS APÓS COMPLETA PESA DOS EMBOÇOS CUJA SUPERFÍCIE SERÁ LIMPADA A VASSOURA/NAIJA. A ESPESURA MÁXIMA DO REBOCO SERÁ DE 7MM, SENDO EXECUTADOS DEPOIS DO ASSENTAMENTO DOS PICTORES E RECALAS E ANTES DA COLOCAÇÃO DE CONTORNOS, ALGARES E RAMPAS.
05	O REBOCO EXTERNO SERÁ NO TRAZO DE 1:2:4 DE CIMENTO, CAL E AREIA COM ACABAMENTO A DESEMPELADURA DE MADEIRA.
FRISOS, CORNÍLIAS E PLATIBANDAS	
01	NA REPARAÇÃO DOS FRISOS, CORNÍLIAS E PLATIBANDAS DEVERÃO SER REFEITOS TAMBÉM O REBOCO DE SUA FACE SUPERIOR COM INCLINAÇÃO PARA O EXTERIOR, REFINANDO UMA CORRETA DRENAGEM E PREVENINDO A SUPERFÍCIE PARA PINTURA. NO CASO DAS PLATIBANDAS ELAS DEVERÃO SER ACABADAS E PINTADAS NAS LATERAIS QUE ESTÃO SOBRE O ESPALDO COLUNARIAS E QUE SÃO CONTRALUZ VISUAL, AS MESMAS SERÃO COMO SUA FACE POSTERIOR E SUPERIOR.
ESQUADRIAS	
01	CONSTRUTOR FICAR RESPONSÁVEL PELA ESTANQUEIDADE DAS ESQUADRIAS, TANTO AS EXISTENTES A SEREM REVISADAS QUANTO AS NOVAS A SEREM INSTALADAS.
02	AS FOLHAS, ENTRE AS PARTES FIXAS E MÓVEIS SERÃO AJUSTADAS DE MANEIRA A PERMITIR O FUNCIONAMENTO FÁCIL E NORMAL.
03	AS CAMADAS PARA COLOCAÇÃO DE FERRAGENS SERÃO REFEITAS NOS LUGARES CERTOS E NOS TAMANHOS JUSTOS.
04	AS FOLHAS MÓVEIS DEVERÃO FUNCIONAR PERFEITAMENTE SEM FOLGAS DEMONSTRADAS.
05	DEVERÃO SER EXECUTADAS AS VERDADES DAS VÍZIS NAS ESQUADRIAS EXISTENTES E A INSTALAR, POR ONDE POSSA HAVER A POSSIBILIDADE DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA, COM SILANTE DE BORRACHA DE SILICONE, DE FORMA A FORMAR UMA JUNTA IMPERMEÁVEL E QUE RESISTA AS CONDIÇÕES DE TEMPERATURA E UMIDADE.
06	LUBRIFIQUE E LUBRIFIQUE OS ELEMENTOS METÁLICOS DE GIRO OU MOVIMENTO COM ÓLEO DE MÁQUINA DE COSTURA.
07	REALIZAR REPOSIÇÃO NAS MANGUEIRAS DAS ESQUADRIAS QUE ESTEJAM A VÍZIS COM PRODUTOS REFEITOS E FUNCIONAIS.
08	PROCEDER COMPROVAÇÃO DO BOM FUNCIONAMENTO DAS FERRAGENS E BORRACHAS.
09	REALIZAR UMA REVISÃO GERAL, COM PROVA DE ESTANQUEIDADE, COMPROVANDO OS MECANISMOS DE FECHAMENTO E A CORRETA TRAZO DOS VÍZIS.
SUPERFÍCIES EM ALVENARIA - REBOCO	
01	O REBOCO DEVERÁ SER LAVADO E REMOVIDO TOTALMENTE A PEDRA E AS PARTES SOLTAS COM AUXÍLIO DE INSTRUMENTOS OU PROCESSO MANUAL (ESPATULA).
02	AS SUPERFÍCIES DEVERÃO SER LAVADAS COM DESGROSSANTE, SÃO NEUTRO OU SOLUÇÃO DE HIPÓCLORETO DE SÓDIO A 5% COM ESCOVAMENTO VIGOROSO OU JATO DE ÁGUA.
03	PARA REPARAÇÃO DE CORTIÇA DEVERÁ SER USADO CEMENTO E ÁGUA NORMAL.
04	PARA ELIMINAÇÃO DO MOFO, LAVAR-SE COM SOLUÇÃO COM ÁGUA SANITÁRIA NA PROPORÇÃO 1:1 COM HIPÓCLORETO DE SÓDIO NA PROPORÇÃO 1:20.
VIDROS	
01	NO CASO DAS ESQUADRIAS QUE SERÃO REVISADAS COM RECOMPOSIÇÃO DOS VIDROS, OS VIDROS A SEREM EMPREGADOS, SEM COMO AS ESPESURAS DOS MESMOS SEMPRE JUNTO ÀS DAS ESQUADRIAS EXISTENTES.
02	OS VIDROS SERÃO FORNECIDOS EM DIMENSÕES PREVIAMENTE DETERMINADAS, CERTAS ATRAVÉS DE MEDIDAS DAS ESQUADRIAS TRAZIDAS NA OBRA E PROCURANDO, SEMPRE QUE POSSÍVEL, EVITAR CORTES NO LOCAL DE CONTRUÇÃO.
03	AS PLACAS DE VIDRO SERÃO CUIDADOSAMENTE CORTADAS, COM CONTORNOS VÍZIS, NÃO PODENDO APRESENTAR DEFECTOS COMO EXTREMIDADES LASCADAS, PONTAS SALIENTES E CANTOS QUADRADOS, NEM FOLGA EXCESSIVA COM RELAÇÃO AO REQUISIRO DE DRENAÇÃO.
GRADES E ELEMENTOS DE FERRO	
01	AS SUPERFÍCIES METÁLICAS DEVEM SER PINTADAS IMEDIATAMENTE APÓS A LIMPEZA E REMOÇÃO DAS CAMADAS DE ÓXIDO E CAMADAS DE PINTURAS ANTERIORES, ENTÃO ASSIM A REEDIFICAÇÃO.
02	PROFUNDAMENTE, TODAS AS CAMAS DE PINTURA DEVEM SER APICADAS E UMA RÁPIDA EXATIDÃO, CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, PREVENINDO A ACUMULAÇÃO DE SUJEIRA E PÓBRE ACERDADA.
03	TODAS AS FERRAGENS (BORRACHAS, FERRAGENS, MAGNETOS) DAS ESQUADRIAS INTERNAS E EXTERNAS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDAS POR NOVAS PEÇAS DE IGUAL DESENHO, E NO MESMO POSICIONAMENTO DAS PEÇAS SUBSTITUÍDAS.
PISO DE PEDRA - PÁTIO INTERNO	
01	O PISO EM PEDRA DO PÁTIO INTERNO APRESENTA PATOLOGIAS BIOLÓGICAS COMO BACTÉRIAS, FUNGOS E LIQUENS, ALÉM DE CRISTA NEGRA (DEPÓSITO DE IMPUREZAS AMEBÍAS, FORMANDO GROSSA CAMADA ESCURAS QUE REDE COM A PEDRA, LEVANDO A SUA DEGRADAÇÃO), ESPOLHAÇÃO E PEÇAS COM FRATURAS, DEVERÁ, PORTANTO SER SUBMETIDO A TRATAMENTO DE LIMPEZA COM ATENDIMENTO DE ÁGUA A PRESSÃO - TRAZO-SE DA APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA COM A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ATENDIMENTO QUE PERMITA O CONTROLE DA PRESSÃO (MÁX. 2,5 - 3 ATM.) E LIMPEZA QUÍMICA COM CARBONATOS E BICARBONATOS DE SÓDIO DILUÍDOS EM ÁGUA.
02	AS PARTES DANIFICADAS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDAS OBSERVANDO-SE AS MESMAS DIMENSÕES E MATERIAL COMPONENTES DAS EXISTENTES.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

- EM CASO DE DÓVAVAS, SEMPRE CONSULTAR OS ARQUITETOS RESPONSÁVEIS.
- DIMENSÕES E INDICAÇÕES DE NÍVEL REFEREM-SE ÀS SUPERFÍCIES ACABADAS.
- TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METROS E DEVEM SER COMPREENDIDAS "NO LOCAL".
- SEMPRE PREVALECEM AS DIMENSÕES INDICADAS NUMERICAMENTE.
- TODOS OS SERVIÇOS A EXECUTAR ESTÃO DETALHADOS NO CADORNO DE ENCARREGOS E ESPECIFICAÇÕES.
- INFORMAÇÕES REGISTRADAS EM CENSO DE OBRAS NÃO DEVEM SER SEMPRE PREZELIZADAS.
- TODAS AS PARTES INTERNAS E EXTERNAS DEVERÃO RECEBER NOVA PINTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO QUADRO DE ACABAMENTOS, TALHE DA PLANTA DE CORTES.
- REALIZAR MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS A PERMANECEREM, COM RECUPERAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DA ESTRUTURA, ESQUADRIAS E VIDROS.

LEGENDAS E CONVENÇÕES

REVISAR/REVISAR/PROVOCAR
EXISTENTE
CONSTRUIR

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA CONSTRUELA PAVIMENTO TERREIRO	1031,17m ²	ÁREA CONSTRUELA PAVIMENTO SUPERIOR	1027,07m ²
ÁREA CONSTRUELA TOTAL	2058,24m ²	ÁREA DE COBERTA	2058,24m ²
ÁREA LIVRE E DE JARDIM	89,03m ²		

QUADRO DE ACABAMENTOS

ELEMENTO	REF.	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÃO / ACABAMENTO	OBSERVAÇÃO
PISO				
1-			LABORIO HERRALDO ESTAMPADO 20x20cm	FORNECER/INSTALAR
2-			TABUADO DE MADEIRA DE DUAS TORNAS DE 15cm	EXISTENTE/REPARAR
3-			TABUADO DE MADEIRA DE DUAS TORNAS DE 15cm	EXISTENTE/REPARAR
4-			CERÂMICA 30x30cm	FORNECER/INSTALAR
5-			PEROLANTO 60x60cm, COM FIOS ACEDAS ANTERIORMENTE	FORNECER/INSTALAR
6-			CERÂMICA 34x34cm, COR ALUMINO	FORNECER/INSTALAR
7-			LABORIO HERRALDO 30x30cm NA COR NATURAL	FORNECER/EXECUTAR
8-			PIEDRA MOSSA 40x40cm	EXISTENTE/RECUPERAR
9-			TABUADO DE MADEIRA EM REDEUS DE 20cm	EXISTENTE/REPARAR
10-			FORNECER/INSTALAR	FORNECER/EXECUTAR
11-			PISO ELAVADO SOBRE PISO EXISTENTE COM ACABAMENTO EM CARPETE	FORNECER/EXECUTAR
12-			CIMENTO DESMOLDADO	FORNECER/EXECUTAR
PAREDE				
1-			PINTURA A BASE DE CAL NA COR BRANCA COM ADITIVO FUNDOR	FORNECER/PLICAR
2-			PINTURA PVA LATEX NA COR BRANCA	FORNECER/PLICAR
3-			PINTURA A BASE DE CAL NA COR BRANCA COM ADITIVO FUNDOR	FORNECER/PLICAR
4-			CERÂMICA 34x34cm, COR ALUMINO	FORNECER/INSTALAR
5-			CERÂMICA 34x34cm, COR ALUMINO, ATÉ 1,50m COM LATEX (PRETO E BRANCO) 80x80cm E PINTURA PVA LATEX NA COR BRANCA ATÉ O TERRELO	FORNECER/INSTALAR
6-			LATEX COM PINTURA PVA LATEX NA COR BRANCA	FORNECER/PLICAR
7-			FORRO EM REDEUS DE PVA BRANCO 15cm - JUNTA SECA	FORNECER/EXECUTAR
QUADRO RESUMO DE PORTAS, ESQUADRIAS				
ELEMENTO				
REF.	REF.	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÃO / ACABAMENTO	OBSERVAÇÃO
P1	P1	1,08m x 2,79m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P2	P2	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P3	P3	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P4	P4	1,35m x 2,80m	01 - PORTA TIPO PARANÁ DE CORREI COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	FORNECER/INSTALAR
P5	P5	0,90m x 2,10m	01 - PORTA DE MADEIRA COM BARRAS ACEDAS E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO	FORNECER/INSTALAR
P6	P6	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P7	P7	0,70m x 2,10m	01 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	FORNECER/INSTALAR
P8	P8	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P9	P9	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P10	P10	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P11	P11	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P12	P12	1,08m x 2,80m	02 - PORTA METÁLICA TIPO CORTE COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	FORNECER/INSTALAR
P13	P13	0,80m x 2,10m	01 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P14	P14	1,13m x 2,87m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P15	P15	1,35m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P16	P16	1,14m x 2,44m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P17	P17	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	FORNECER/INSTALAR
P18	P18	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P19	P19	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P20	P20	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P21	P21	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P22	P22	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P23	P23	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P24	P24	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P25	P25	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P26	P26	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P27	P27	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P28	P28	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P29	P29	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P30	P30	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P31	P31	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P32	P32	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P33	P33	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P34	P34	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P35	P35	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P36	P36	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P37	P37	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P38	P38	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P39	P39	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P40	P40	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P41	P41	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P42	P42	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P43	P43	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P44	P44	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P45	P45	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P46	P46	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P47	P47	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P48	P48	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P49	P49	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P50	P50	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P51	P51	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P52	P52	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P53	P53	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P54	P54	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P55	P55	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P56	P56	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P57	P57	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P58	P58	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P59	P59	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P60	P60	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P61	P61	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P62	P62	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P63	P63	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P64	P64	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P65	P65	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P66	P66	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P67	P67	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P68	P68	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P69	P69	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P70	P70	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P71	P71	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P72	P72	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P73	P73	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P74	P74	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P75	P75	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P76	P76	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P77	P77	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P78	P78	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P79	P79	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P80	P80	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P81	P81	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P82	P82	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P83	P83	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P84	P84	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P85	P85	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P86	P86	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P87	P87	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P88	P88	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P89	P89	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P90	P90	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	EXISTENTE/REPARAR
P91	P91	1,08m x 2,80m	02 - PORTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	