

SEINFRA

	1-2	59,82	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	1-3	63,21	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	1-4	63,21	150,00	0,80	0,1680	46,30%	A*B*D*E=	3,93
	1-5	61,14	150,00	0,80	0,4540	46,30%	A*B*D*E=	10,28
	1-6	61,33	150,00	0,80	0,7700	46,30%	A*B*D*E=	17,49
	1-7	63,22	150,00	0,80	1,0280	46,30%	A*B*D*E=	24,07
	1-8	61,49	150,00	0,80	2,2920	46,30%	A*B*D*E=	52,20
	1-9	60,52	150,00	0,80	2,0540	46,30%	A*B*D*E=	46,04
	1-10	60,49	150,00	0,80	1,1960	46,30%	A*B*D*E=	26,80
	1-11	78,48	150,00	0,80	0,0330	46,30%	A*B*D*E=	0,96
	1-12	71,88	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	1-13	61,23	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	1-14	70,01	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	1-15	58,91	150,00	0,80	0,1490	46,30%	A*B*D*E=	3,25
	1-16	54,58	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	1-17	60,72	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	2-1	57,57	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	2-2	61,31	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	2-3	61,31	150,00	0,80	0,3790	46,30%	A*B*D*E=	8,61
	2-4	61,31	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	2-5	61,31	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	7-1	61,47	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	7-2	53,76	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	7-3	53,77	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	7-4	53,77	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	7-5	53,76	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	7-6	38,57	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	7-7	38,53	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	7-8	60,75	150,00	0,80	0,2400	46,30%	A*B*D*E=	5,40
	7-9	72,00	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	7-10	61,73	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	7-11	48,02	150,00	0,80	0,0140	46,30%	A*B*D*E=	0,25
	7-12	61,17	150,00	0,80	0,0070	46,30%	A*B*D*E=	0,16
	3-1	61,55	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	3-2	61,59	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	3-3	79,71	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	3-4	80,24	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	3-5	80,15	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	4-1	74,92	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	4-2	78,77	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	4-3	78,45	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	5-1	77,09	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	5-2	78,72	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	5-3	72,12	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	6-1	55,38	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	6-2	45,10	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	6-3	61,74	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	6-4	59,14	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	13-1	57,79	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	13-2	68,76	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	13-3	67,08	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	13-4	48,79	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	8-1	71,62	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	8-2	74,79	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	8-3	59,75	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	10-1	73,91	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	10-2	69,52	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	10-3	65,46	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	12-1	64,60	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	12-2	66,14	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	12-3	47,63	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	12-4	62,22	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	12-5	62,22	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	9-1	58,25	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	9-2	71,60	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	9-3	47,88	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	11-1	58,67	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	14-1	57,85	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	14-2	66,10	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	14-3	72,33	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	14-4	48,27	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	15-1	58,16	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	15-2	71,42	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	15-3	71,43	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	15-4	50,63	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	16-1	58,20	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	16-2	70,20	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	16-3	58,22	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	16-4	73,87	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	17-1	57,36	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	17-2	65,55	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	17-3	72,40	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	17-4	73,85	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-
	19-1	44,84	150,00	0,80	-	46,30%	A*B*D*E=	-

SEINFRA

		19-2		80,10	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		18-1		60,08	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		21-1		47,91	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		21-2		46,76	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		22-1		27,42	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		22-2		31,59	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		22-3		56,52	150,00	0,80	0,3450	46,30%		A*B*D*E=	7,22
		22-4		55,00	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		23-1		56,60	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		26-1		61,76	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		26-2		57,14	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		29-1		66,11	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		29-2		33,65	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		29-3		56,45	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		29-4		52,25	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		64-1		49,12	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		64-2		61,27	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		64-3		46,82	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		64-4		65,19	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		64-5		44,79	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		64-6		52,31	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		64-7		72,24	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		64-8		64,90	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		64-9		46,66	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		64-10		46,65	150,00	0,80	0,3220	46,30%		A*B*D*E=	5,56
		64-11		62,59	150,00	0,80	0,6160	46,30%		A*B*D*E=	14,28
		64-12		61,63	150,00	0,80	0,5670	46,30%		A*B*D*E=	12,94
		64-13		61,15	150,00	0,80	0,2950	46,30%		A*B*D*E=	6,68
		64-14		55,26	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		64-15		56,10	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		64-16		60,72	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		64-17		61,43	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		64-18		60,91	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		64-19		61,36	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		66-1		59,53	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		66-2		53,53	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		66-3		53,55	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		66-4		53,55	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		66-5		53,53	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		66-6		58,13	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		66-7		64,50	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		66-8		58,29	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		27-1		56,77	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		27-2		66,04	150,00	0,80	0,8240	46,30%		A*B*D*E=	20,16
		27-3		63,21	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		20-1		51,15	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		20-2		71,56	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		20-3		72,71	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		24-1		57,19	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		24-2		68,45	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		24-3		69,95	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		25-1		56,79	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		25-2		66,45	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		25-3		69,36	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		30-1		90,22	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		30-2		52,31	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		30-3		66,66	150,00	0,80	0,0720	46,30%		A*B*D*E=	1,78
		30-4		66,66	150,00	0,80	0,9960	46,30%		A*B*D*E=	24,59
		33-1		78,01	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		36-1		51,41	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		36-2		59,78	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		36-3		62,93	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		36-4		62,08	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		36-5		57,90	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		38-1		60,19	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		38-2		89,60	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		38-3		63,88	150,00	0,80	0,7740	46,30%		A*B*D*E=	18,31
		38-4		77,13	150,00	0,80	0,7760	46,30%		A*B*D*E=	22,17
		38-5		66,49	150,00	0,80	1,2590	46,30%		A*B*D*E=	31,01
		38-6		68,58	150,00	0,80	1,4530	46,30%		A*B*D*E=	36,91
		38-7		64,52	150,00	0,80	0,9430	46,30%		A*B*D*E=	22,54
		38-8		62,83	150,00	0,80	0,4750	46,30%		A*B*D*E=	11,05
		32-1		52,81	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		32-2		65,83	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		32-3		58,90	150,00	0,80	0,6620	46,30%		A*B*D*E=	14,44
		40-1		77,54	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		48-1		53,36	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		48-2		53,36	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		48-3		52,58	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		48-4		52,58	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		48-5		53,75	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		48-6		53,75	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		48-7		61,18	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		48-8		59,88	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-

SEINFRA

		48-9		59,87	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		48-10		62,09	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		48-11		77,72	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		48-12		69,84	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		48-13		70,72	150,00	0,80	0,3690	46,30%		A*B*D*E=	9,67
		48-14		65,87	150,00	0,80	0,1500	46,30%		A*B*D*E=	3,66
		48-15		61,03	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		28-1		60,50	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		28-2		55,69	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		28-3		65,79	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		75-1		70,23	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		34-1		73,16	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		37-1		51,97	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		54-1		54,52	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		52-6		56,99	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		52-7		60,84	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		52-8		60,84	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		56-1		60,54	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		56-2		48,69	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		65-1		60,52	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		65-2		62,34	150,00	0,80	0,1500	46,30%		A*B*D*E=	3,46
		59-1		62,35	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		59-2		55,97	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		59-3		62,26	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		59-4		59,68	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		70-1		60,17	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		70-2		62,21	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		71-1		62,21	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		71-2		66,10	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		72-1		66,09	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		72-2		69,49	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		73-1		69,49	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		73-2		71,24	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		68-1		71,61	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		68-2		69,03	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		67-1		69,03	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		67-2		70,90	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		69-1		70,89	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		69-2		66,22	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		58-1		66,23	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		57-4		60,08	150,00	0,80	0,0630	46,30%		A*B*D*E=	1,40
		60-1		67,68	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		55-1		54,39	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		55-2		45,78	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		53-1		45,77	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		53-2		48,44	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		52-4		48,43	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		52-5		75,55	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		52-1		75,54	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		52-2		51,46	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		52-3		51,46	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		49-1		61,91	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		50-1		56,56	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		45-1		56,27	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		45-2		59,02	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		45-3		59,03	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		51-1		64,59	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		57-1		52,74	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		57-2		58,04	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		57-3		70,59	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		42-1		59,00	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		41-3		59,04	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		41-4		61,39	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		41-5		60,26	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		44-1		61,40	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		44-2		60,05	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		44-3		58,87	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		43-1		45,33	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		43-2		60,44	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		43-3		61,62	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		46-1		41,73	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		46-2		59,49	150,00	0,80	0,0540	46,30%		A*B*D*E=	1,19
		74-1		59,50	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		74-2		42,57	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		74-3		42,58	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		74-4		77,44	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		63-1		75,39	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		62-1		67,99	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		62-2		69,24	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		62-3		51,48	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		61-1		51,48	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		61-2		24,33	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		61-3		36,10	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		61-4		60,44	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-

SEINFRA

		47-1		60,43	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		35-1		61,65	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		35-2		87,62	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		35-3		87,62	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		41-1		58,87	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		41-2		81,61	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		39-1		81,60	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		76-1		51,46	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		76-2		80,00	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		76-3		80,00	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		76-4		47,63	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		77-1		6,04	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		77-2		80,00	150,00	0,80	0,2100	46,30%		A*B*D*E=	6,22
		77-3		35,35	150,00	0,80	0,3770	46,30%		A*B*D*E=	4,94
		78-1		5,25	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		78-2		51,41	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		79-1		9,75	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		79-2		52,04	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		80-1		8,72	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		80-2		52,96	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		81-1		7,99	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		81-2		21,73	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		81-3		29,17	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		82-1		8,93	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		82-2		80,00	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		83-1		14,08	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		83-2		79,99	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		83-3		57,03	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		84-1		8,61	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		84-2		69,99	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		84-3		44,26	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		84-4		44,26	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		84-5		76,46	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		84-6		76,09	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		85-1		18,49	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		85-2		25,00	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		85-3		42,08	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		86-1		73,81	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		86-2		50,00	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		87-1		80,50	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		87-2		50,01	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		BACIA 02									
		1-1		77,48	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		1-2		78,93	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		1-3		61,71	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		1-4		59,59	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		1-5		60,23	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		2-1		48,52	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		3-1		11,71	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		3-2		60,64	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		3-3		62,67	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		4-1		62,88	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		4-2		45,01	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		4-3		35,41	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		5-1		87,39	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		6-1		51,82	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		6-2		52,41	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		7-1		79,27	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		7-2		76,97	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		7-3		54,12	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		8-1		78,94	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		8-2		72,74	150,00	0,80	0,0100	46,30%		A*B*D*E=	0,27
		8-3		52,91	150,00	0,80	0,1000	46,30%		A*B*D*E=	1,96
		9-1		72,67	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		9-2		75,75	150,00	0,80	0,5000	46,30%		A*B*D*E=	14,03
		9-3		78,03	150,00	0,80	0,0500	46,30%		A*B*D*E=	1,45
		9-4		78,72	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-
		9-5		79,43	150,00	0,80	-	46,30%		A*B*D*E=	-

6.8	102306,00	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	A: Quant	B: Comp	C: Largura	D: Altura	Fator		3.656,24
		BACIA 01								
		1-1		58,18	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,32
		1-2		59,82	150,00	0,80	1,3160	21,11%	A*B*D*E=	13,29
		1-3		63,21	150,00	0,80	1,1850	21,11%	A*B*D*E=	12,65
		1-4		63,21	150,00	0,80	1,5000	21,11%	A*B*D*E=	16,01
		1-5		61,14	150,00	0,80	1,5000	21,11%	A*B*D*E=	15,49
		1-6		61,33	150,00	0,80	1,5000	21,11%	A*B*D*E=	15,54
		1-7		63,22	150,00	0,80	1,5000	21,11%	A*B*D*E=	16,01
		1-8		61,49	150,00	0,80	1,5000	21,11%	A*B*D*E=	15,58
		1-9		60,52	150,00	0,80	1,5000	21,11%	A*B*D*E=	15,33
		1-10		60,49	150,00	0,80	1,5000	21,11%	A*B*D*E=	15,32

SEINFRA

	1-11	78,48	150,00	0,80	1,5000	21,11%	A*B*D*E=	19,88
	1-12	71,88	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	12,75
	1-13	61,23	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,86
	1-14	70,01	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	12,41
	1-15	58,91	150,00	0,80	1,5000	21,11%	A*B*D*E=	14,92
	1-16	54,58	150,00	0,80	1,1010	21,11%	A*B*D*E=	10,15
	1-17	60,72	150,00	0,80	1,3940	21,11%	A*B*D*E=	14,29
	2-1	57,57	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,21
	2-2	61,31	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,87
	2-3	61,31	150,00	0,80	1,5000	21,11%	A*B*D*E=	15,53
	2-4	61,31	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,87
	2-5	61,31	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,87
	7-1	61,47	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,90
	7-2	53,76	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,53
	7-3	53,77	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,53
	7-4	53,77	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,53
	7-5	53,76	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,53
	7-6	38,57	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	6,84
	7-7	38,53	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	6,83
	7-8	60,75	150,00	0,80	1,5000	21,11%	A*B*D*E=	15,39
	7-9	72,00	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	12,77
	7-10	61,73	150,00	0,80	1,1180	21,11%	A*B*D*E=	11,66
	7-11	48,02	150,00	0,80	1,5000	21,11%	A*B*D*E=	12,16
	7-12	61,17	150,00	0,80	1,5000	21,11%	A*B*D*E=	15,50
	3-1	61,55	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,91
	3-2	61,59	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,92
	3-3	79,71	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	14,13
	3-4	80,24	150,00	0,80	1,0620	21,11%	A*B*D*E=	14,39
	3-5	80,15	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	14,21
	4-1	74,92	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	13,29
	4-2	76,77	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	13,97
	4-3	78,45	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	13,91
	5-1	77,09	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	13,67
	5-2	78,72	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	13,96
	5-3	72,12	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	12,79
	6-1	55,38	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,82
	6-2	45,10	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	8,00
	6-3	61,74	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,95
	6-4	59,14	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,49
	13-1	57,79	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,25
	13-2	68,76	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	12,19
	13-3	67,08	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	11,89
	13-4	48,79	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	8,65
	8-1	71,82	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	12,70
	8-2	74,79	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	13,26
	8-3	59,75	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,60
	10-1	73,91	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	13,11
	10-2	69,52	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	12,33
	10-3	65,46	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	11,61
	12-1	64,60	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	11,46
	12-2	66,14	150,00	0,80	1,3340	21,11%	A*B*D*E=	14,90
	12-3	47,63	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	8,45
	12-4	62,22	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	11,03
	12-5	62,22	150,00	0,80	1,2850	21,11%	A*B*D*E=	13,50
	9-1	58,25	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,33
	9-2	71,60	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	12,70
	9-3	47,88	150,00	0,80	1,4500	21,11%	A*B*D*E=	11,72
	11-1	58,67	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,40
	14-1	57,85	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,26
	14-2	66,10	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	11,72
	14-3	72,33	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	12,83
	14-4	48,27	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	8,56
	15-1	58,16	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,31
	15-2	71,42	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	12,66
	15-3	71,43	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	12,67
	15-4	50,63	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	8,98
	16-1	58,20	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,32
	16-2	70,20	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	12,45
	16-3	58,22	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,32
	16-4	73,87	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	13,10
	17-1	57,36	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,17
	17-2	65,55	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	11,62
	17-3	72,40	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	12,84
	17-4	73,85	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	13,10
	19-1	44,84	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	7,95
	19-2	80,10	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	14,20
	18-1	60,08	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,65
	21-1	47,91	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	8,50
	21-2	46,76	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	8,29
	22-1	27,42	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	4,86
	22-2	31,59	150,00	0,80	1,1950	21,11%	A*B*D*E=	6,38
	22-3	56,52	150,00	0,80	1,5000	21,11%	A*B*D*E=	14,32
	22-4	55,00	150,00	0,80	1,2960	21,11%	A*B*D*E=	12,04
	23-1	56,60	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,04

SEINFRA

	26-1	61,76	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,95
	26-2	57,14	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,13
	29-1	66,11	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	11,72
	29-2	33,65	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	5,97
	29-3	56,45	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,01
	29-4	52,25	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,27
	64-1	49,12	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	8,71
	64-2	61,27	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,86
	64-3	46,82	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	8,30
	64-4	65,19	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	11,56
	64-5	44,79	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	7,94
	64-6	52,31	150,00	0,80	1,2510	21,11%	A*B*D*E=	11,05
	64-7	72,24	150,00	0,80	1,0670	21,11%	A*B*D*E=	13,02
	64-8	64,90	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	11,51
	64-9	46,66	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	8,27
	64-10	46,65	150,00	0,80	1,5000	21,11%	A*B*D*E=	11,82
	64-11	62,59	150,00	0,80	1,5000	21,11%	A*B*D*E=	15,86
	64-12	61,63	150,00	0,80	1,5000	21,11%	A*B*D*E=	15,61
	64-13	61,15	150,00	0,80	1,5000	21,11%	A*B*D*E=	15,49
	64-14	55,26	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,80
	64-15	56,10	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,95
	64-16	60,72	150,00	0,80	1,1020	21,11%	A*B*D*E=	11,30
	64-17	61,43	150,00	0,80	1,1020	21,11%	A*B*D*E=	11,43
	64-18	60,91	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,80
	64-19	61,36	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,88
	66-1	59,53	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,56
	66-2	53,53	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,49
	66-3	53,55	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,50
	66-4	53,55	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,50
	66-5	53,53	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,49
	66-6	58,13	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,31
	66-7	64,50	150,00	0,80	1,1260	21,11%	A*B*D*E=	12,27
	66-8	58,29	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,34
	27-1	56,77	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,07
	27-2	66,04	150,00	0,80	1,5000	21,11%	A*B*D*E=	16,73
	27-3	63,21	150,00	0,80	1,2630	21,11%	A*B*D*E=	13,48
	20-1	51,15	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,07
	20-2	71,56	150,00	0,80	1,0890	21,11%	A*B*D*E=	13,16
	20-3	72,71	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	12,89
	24-1	57,19	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,14
	24-2	68,45	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	12,14
	24-3	69,95	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	12,40
	25-1	56,79	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,07
	25-2	66,45	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	11,78
	25-3	69,36	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	12,30
	30-1	90,22	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	16,00
	30-2	52,31	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,28
	30-3	66,66	150,00	0,80	1,5000	21,11%	A*B*D*E=	16,89
	30-4	66,66	150,00	0,80	1,5000	21,11%	A*B*D*E=	16,89
	33-1	78,01	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	13,83
	36-1	51,41	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,12
	36-2	59,78	150,00	0,80	1,3260	21,11%	A*B*D*E=	13,39
	36-3	62,93	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	11,16
	36-4	62,08	150,00	0,80	1,2400	21,11%	A*B*D*E=	13,00
	36-5	57,90	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,27
	38-1	60,19	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,67
	38-2	89,60	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	15,89
	38-3	63,88	150,00	0,80	1,5000	21,11%	A*B*D*E=	16,18
	38-4	77,13	150,00	0,80	1,5000	21,11%	A*B*D*E=	19,54
	38-5	66,49	150,00	0,80	1,5000	21,11%	A*B*D*E=	16,84
	38-6	68,58	150,00	0,80	1,5000	21,11%	A*B*D*E=	17,37
	38-7	64,52	150,00	0,80	1,5000	21,11%	A*B*D*E=	16,34
	38-8	62,83	150,00	0,80	1,5000	21,11%	A*B*D*E=	15,92
	32-1	52,81	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,36
	32-2	65,83	150,00	0,80	1,2910	21,11%	A*B*D*E=	14,35
	32-3	58,90	150,00	0,80	1,5000	21,11%	A*B*D*E=	14,92
	40-1	77,54	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	13,75
	48-1	53,36	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,46
	48-2	53,36	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,46
	48-3	52,58	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,32
	48-4	52,58	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,32
	48-5	53,75	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,53
	48-6	53,75	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,53
	48-7	61,18	150,00	0,80	1,2730	21,11%	A*B*D*E=	13,15
	48-8	59,88	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,62
	48-9	59,87	150,00	0,80	1,1880	21,11%	A*B*D*E=	12,01
	48-10	62,09	150,00	0,80	1,2040	21,11%	A*B*D*E=	12,62
	48-11	77,72	150,00	0,80	1,2120	21,11%	A*B*D*E=	15,91
	48-12	69,84	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	12,38
	48-13	70,72	150,00	0,80	1,5000	21,11%	A*B*D*E=	17,91
	48-14	65,87	150,00	0,80	1,5000	21,11%	A*B*D*E=	16,69
	48-15	61,03	150,00	0,80	1,1860	21,11%	A*B*D*E=	12,22
	28-1	60,50	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,73
	28-2	55,69	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,88

SEINFRA

	28-3	65,79	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	11,67
	75-1	70,23	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	12,45
	34-1	73,16	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	12,97
	37-1	51,97	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,22
	54-1	54,52	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,67
	52-6	56,99	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,11
	52-7	60,84	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,79
	52-8	60,84	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,79
	56-1	60,54	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,74
	56-2	48,69	150,00	0,80	1,1550	21,11%	A*B*D*E=	9,50
	65-1	60,52	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,73
	65-2	62,34	150,00	0,80	1,5000	21,11%	A*B*D*E=	15,79
	59-1	62,35	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	11,06
	59-2	55,97	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,92
	59-3	62,26	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	11,04
	59-4	59,68	150,00	0,80	1,1820	21,11%	A*B*D*E=	11,91
	70-1	60,17	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,67
	70-2	62,21	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	11,03
	71-1	62,21	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	11,03
	71-2	66,10	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	11,72
	72-1	66,09	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	11,72
	72-2	69,49	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	12,32
	73-1	69,49	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	12,32
	73-2	71,24	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	12,63
	68-1	71,61	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	12,70
	68-2	69,03	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	12,24
	67-1	69,03	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	12,24
	67-2	70,90	150,00	0,80	1,3540	21,11%	A*B*D*E=	16,21
	69-1	70,89	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	12,57
	69-2	66,22	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	11,74
	58-1	66,23	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	11,74
	57-4	60,08	150,00	0,80	1,5000	21,11%	A*B*D*E=	15,22
	60-1	67,68	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	12,00
	55-1	54,39	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,64
	55-2	45,78	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	8,12
	53-1	45,77	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	8,12
	53-2	48,44	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	8,59
	52-4	48,43	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	8,59
	52-5	75,55	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	13,40
	52-1	75,54	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	13,40
	52-2	51,46	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,13
	52-3	51,46	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,13
	49-1	61,91	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,98
	50-1	56,56	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,03
	45-1	56,27	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,98
	45-2	59,02	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,47
	45-3	59,03	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,47
	51-1	64,59	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	11,45
	57-1	52,74	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,35
	57-2	58,04	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,29
	57-3	70,59	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	12,52
	42-1	59,00	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,46
	41-3	59,04	150,00	0,80	1,2590	21,11%	A*B*D*E=	12,55
	41-4	61,39	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,89
	41-5	60,26	150,00	0,80	1,0900	21,11%	A*B*D*E=	11,09
	44-1	61,40	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,89
	44-2	60,05	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,65
	44-3	58,87	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,44
	43-1	45,33	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	8,04
	43-2	60,44	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,72
	43-3	61,62	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,93
	46-1	41,73	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	7,40
	46-2	59,49	150,00	0,80	1,5000	21,11%	A*B*D*E=	15,07
	74-1	59,50	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,55
	74-2	42,57	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	7,55
	74-3	42,58	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	7,55
	74-4	77,44	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	13,73
	63-1	75,39	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	13,37
	62-1	67,99	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	12,06
	62-2	69,24	150,00	0,80	1,3100	21,11%	A*B*D*E=	15,32
	62-3	51,48	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,13
	61-1	51,48	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,13
	61-2	24,33	150,00	0,80	1,1740	21,11%	A*B*D*E=	4,82
	61-3	36,10	150,00	0,80	1,2710	21,11%	A*B*D*E=	7,75
	61-4	60,44	150,00	0,80	1,3370	21,11%	A*B*D*E=	13,65
	47-1	60,43	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,72
	35-1	61,65	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,93
	35-2	87,62	150,00	0,80	1,2570	21,11%	A*B*D*E=	18,60
	35-3	87,62	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	15,54
	41-1	58,87	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	10,44
	41-2	81,61	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	14,47
	39-1	81,60	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	14,47
	76-1	51,46	150,00	0,80	1,0500	21,11%	A*B*D*E=	9,13
	76-2	80,00	150,00	0,80	1,0520	21,11%	A*B*D*E=	14,21

		76-3		80,00	150,00	0,80	1,0520	21,11%		A*B*D*E=	14,21
		76-4		47,63	150,00	0,80	1,1000	21,11%		A*B*D*E=	8,85
		77-1		6,04	150,00	0,80	1,0500	21,11%		A*B*D*E=	1,07
		77-2		80,00	150,00	0,80	1,5000	21,11%		A*B*D*E=	20,27
		77-3		35,35	150,00	0,80	1,5000	21,11%		A*B*D*E=	8,95
		78-1		5,25	150,00	0,80	1,0500	21,11%		A*B*D*E=	0,93
		78-2		51,41	150,00	0,80	1,1570	21,11%		A*B*D*E=	10,05
		79-1		9,75	150,00	0,80	1,0500	21,11%		A*B*D*E=	1,73
		79-2		52,04	150,00	0,80	1,0500	21,11%		A*B*D*E=	9,23
		80-1		8,72	150,00	0,80	1,0500	21,11%		A*B*D*E=	1,55
		80-2		52,96	150,00	0,80	1,3150	21,11%		A*B*D*E=	11,76
		81-1		7,99	150,00	0,80	1,0500	21,11%		A*B*D*E=	1,42
		81-2		21,73	150,00	0,80	1,1990	21,11%		A*B*D*E=	4,40
		81-3		29,17	150,00	0,80	1,3140	21,11%		A*B*D*E=	6,47
		82-1		8,93	150,00	0,80	1,0510	21,11%		A*B*D*E=	1,59
		82-2		80,00	150,00	0,80	1,0510	21,11%		A*B*D*E=	14,20
		83-1		14,08	150,00	0,80	1,0500	21,11%		A*B*D*E=	2,50
		83-2		79,99	150,00	0,80	1,0500	21,11%		A*B*D*E=	14,18
		83-3		57,03	150,00	0,80	1,0550	21,11%		A*B*D*E=	10,16
		84-1		8,61	150,00	0,80	1,0500	21,11%		A*B*D*E=	1,53
		84-2		69,99	150,00	0,80	1,3000	21,11%		A*B*D*E=	15,37
		84-3		44,26	150,00	0,80	1,3060	21,11%		A*B*D*E=	9,76
		84-4		44,26	150,00	0,80	1,2200	21,11%		A*B*D*E=	9,12
		84-5		76,46	150,00	0,80	1,0530	21,11%		A*B*D*E=	13,60
		84-6		76,09	150,00	0,80	1,0500	21,11%		A*B*D*E=	13,49
		85-1		18,49	150,00	0,80	1,0500	21,11%		A*B*D*E=	3,28
		85-2		25,00	150,00	0,80	1,0750	21,11%		A*B*D*E=	4,54
		85-3		42,08	150,00	0,80	1,0500	21,11%		A*B*D*E=	7,46
		86-1		73,81	150,00	0,80	1,0510	21,11%		A*B*D*E=	13,10
		86-2		50,00	150,00	0,80	1,0510	21,11%		A*B*D*E=	8,87
		87-1		80,50	150,00	0,80	1,0500	21,11%		A*B*D*E=	14,27
		87-2		50,01	150,00	0,80	1,0500	21,11%		A*B*D*E=	8,87
		BACIA 02									
		1-1		77,48	150,00	0,80	1,0500	21,11%		A*B*D*E=	13,74
		1-2		78,93	150,00	0,80	1,0600	21,11%		A*B*D*E=	14,13
		1-3		61,71	150,00	0,80	1,2800	21,11%		A*B*D*E=	13,34
		1-4		59,59	150,00	0,80	1,0500	21,11%		A*B*D*E=	10,57
		1-5		60,23	150,00	0,80	1,0600	21,11%		A*B*D*E=	10,78
		2-1		48,52	150,00	0,80	1,0500	21,11%		A*B*D*E=	8,60
		3-1		11,71	150,00	0,80	1,0500	21,11%		A*B*D*E=	2,08
		3-2		60,64	150,00	0,80	1,0600	21,11%		A*B*D*E=	10,86
		3-3		62,67	150,00	0,80	1,0600	21,11%		A*B*D*E=	11,22
		4-1		62,88	150,00	0,80	1,0500	21,11%		A*B*D*E=	11,15
		4-2		45,01	150,00	0,80	1,0500	21,11%		A*B*D*E=	7,98
		4-3		35,41	150,00	0,80	1,0500	21,11%		A*B*D*E=	6,28
		5-1		87,39	150,00	0,80	1,0500	21,11%		A*B*D*E=	15,50
		6-1		51,82	150,00	0,80	1,0500	21,11%		A*B*D*E=	9,19
		6-2		52,41	150,00	0,80	1,0500	21,11%		A*B*D*E=	9,29
		7-1		79,27	150,00	0,80	1,0500	21,11%		A*B*D*E=	14,06
		7-2		76,97	150,00	0,80	1,2000	21,11%		A*B*D*E=	15,60
		7-3		54,12	150,00	0,80	1,1500	21,11%		A*B*D*E=	10,51
		8-1		78,94	150,00	0,80	1,0500	21,11%		A*B*D*E=	14,00
		8-2		72,74	150,00	0,80	1,5000	21,11%		A*B*D*E=	18,43
		8-3		52,91	150,00	0,80	1,5000	21,11%		A*B*D*E=	13,40
		9-1		72,67	150,00	0,80	1,0500	21,11%		A*B*D*E=	12,89
		9-2		75,75	150,00	0,80	1,5000	21,11%		A*B*D*E=	19,19
		9-3		78,03	150,00	0,80	1,5000	21,11%		A*B*D*E=	19,77
		9-4		78,72	150,00	0,80	1,0500	21,11%		A*B*D*E=	13,96
		9-5		79,43	150,00	0,80	1,0500	21,11%		A*B*D*E=	14,08

6.9	102308,00	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 09/2024	M3	A: Quant	B: Comp	C: Largura	D: Altura	E: Fator		226,76
BACIA 01										
		1-1		58,18	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
		1-2		59,82	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
		1-3		63,21	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
		1-4		63,21	150,00	0,80	0,1680	21,11%	A*B*D*E=	1,79
		1-5		61,14	150,00	0,80	0,4540	21,11%	A*B*D*E=	4,69
		1-6		61,33	150,00	0,80	0,7700	21,11%	A*B*D*E=	7,98
		1-7		63,22	150,00	0,80	1,0280	21,11%	A*B*D*E=	10,98
		1-8		61,49	150,00	0,80	2,2920	21,11%	A*B*D*E=	23,80
		1-9		60,52	150,00	0,80	2,0540	21,11%	A*B*D*E=	20,99
		1-10		60,49	150,00	0,80	1,1960	21,11%	A*B*D*E=	12,22
		1-11		78,48	150,00	0,80	0,0330	21,11%	A*B*D*E=	0,44
		1-12		71,88	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
		1-13		61,23	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
		1-14		70,01	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
		1-15		58,91	150,00	0,80	0,1490	21,11%	A*B*D*E=	1,48
		1-16		54,58	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
		1-17		60,72	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
		2-1		57,57	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-

SEINFRA

	2-2	61,31	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	2-3	61,31	150,00	0,80	0,3790	21,11%	A*B*D*E=	3,92
	2-4	61,31	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	2-5	61,31	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	7-1	61,47	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	7-2	53,76	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	7-3	53,77	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	7-4	53,77	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	7-5	53,76	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	7-6	38,57	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	7-7	38,53	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	7-8	60,75	150,00	0,80	0,2400	21,11%	A*B*D*E=	2,46
	7-9	72,00	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	7-10	61,73	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	7-11	48,02	150,00	0,80	0,0140	21,11%	A*B*D*E=	0,11
	7-12	61,17	150,00	0,80	0,0070	21,11%	A*B*D*E=	0,07
	3-1	61,55	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	3-2	61,59	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	3-3	79,71	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	3-4	80,24	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	3-5	80,15	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	4-1	74,92	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	4-2	78,77	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	4-3	78,45	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	5-1	77,09	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	5-2	78,72	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	5-3	72,12	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	6-1	55,38	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	6-2	45,10	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	6-3	61,74	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	6-4	59,14	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	13-1	57,79	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	13-2	68,76	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	13-3	67,08	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	13-4	48,79	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	8-1	71,62	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	8-2	74,79	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	8-3	59,75	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	10-1	73,91	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	10-2	69,52	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	10-3	65,46	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	12-1	64,60	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	12-2	66,14	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	12-3	47,83	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	12-4	62,22	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	12-5	62,22	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	9-1	58,25	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	9-2	71,60	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	9-3	47,88	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	11-1	58,67	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	14-1	57,85	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	14-2	66,10	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	14-3	72,33	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	14-4	48,27	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	15-1	58,16	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	15-2	71,42	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	15-3	71,43	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	15-4	50,63	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	16-1	58,20	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	16-2	70,20	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	16-3	58,22	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	16-4	73,87	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	17-1	57,36	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	17-2	65,55	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	17-3	72,40	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	17-4	73,85	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	19-1	44,84	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	19-2	80,10	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	18-1	60,08	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	21-1	47,91	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	21-2	46,76	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	22-1	27,42	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	22-2	31,59	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	22-3	56,52	150,00	0,80	0,3450	21,11%	A*B*D*E=	3,29
	22-4	55,00	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	23-1	56,60	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	26-1	61,76	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	26-2	57,14	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	29-1	66,11	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	29-2	33,65	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	29-3	56,45	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	29-4	52,25	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	64-1	49,12	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	64-2	61,27	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-

SEINFRA

		64-3		46,82	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		64-4		65,19	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		64-5		44,79	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		64-6		52,31	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		64-7		72,24	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		64-8		64,90	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		64-9		46,66	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		64-10		46,65	150,00	0,80	0,3220	21,11%		A*B*D*E=	2,54
		64-11		62,59	150,00	0,80	0,6160	21,11%		A*B*D*E=	6,51
		64-12		61,63	150,00	0,80	0,5670	21,11%		A*B*D*E=	5,90
		64-13		61,15	150,00	0,80	0,2950	21,11%		A*B*D*E=	3,05
		64-14		55,26	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		64-15		56,10	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		64-16		60,72	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		64-17		61,43	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		64-18		60,91	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		64-19		61,36	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		66-1		59,53	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		66-2		53,53	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		66-3		53,55	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		66-4		53,55	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		66-5		53,53	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		66-6		58,13	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		66-7		64,50	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		66-8		58,29	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		27-1		56,77	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		27-2		66,04	150,00	0,80	0,8240	21,11%		A*B*D*E=	9,19
		27-3		63,21	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		20-1		51,15	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		20-2		71,56	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		20-3		72,71	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		24-1		57,19	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		24-2		68,45	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		24-3		69,95	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		25-1		56,79	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		25-2		66,45	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		25-3		69,36	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		30-1		90,22	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		30-2		52,31	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		30-3		66,66	150,00	0,80	0,0720	21,11%		A*B*D*E=	0,81
		30-4		66,66	150,00	0,80	0,9960	21,11%		A*B*D*E=	11,21
		33-1		78,01	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		36-1		51,41	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		36-2		59,78	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		36-3		62,93	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		36-4		62,08	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		36-5		57,90	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		38-1		60,19	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		38-2		89,60	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		38-3		63,88	150,00	0,80	0,7740	21,11%		A*B*D*E=	8,35
		38-4		77,13	150,00	0,80	0,7760	21,11%		A*B*D*E=	10,11
		38-5		66,49	150,00	0,80	1,2590	21,11%		A*B*D*E=	14,14
		38-6		68,58	150,00	0,80	1,4530	21,11%		A*B*D*E=	16,83
		38-7		64,52	150,00	0,80	0,9430	21,11%		A*B*D*E=	10,28
		38-8		62,83	150,00	0,80	0,4750	21,11%		A*B*D*E=	5,04
		32-1		52,81	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		32-2		65,83	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		32-3		58,90	150,00	0,80	0,6620	21,11%		A*B*D*E=	6,58
		40-1		77,54	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		48-1		53,36	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		48-2		53,36	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		48-3		52,58	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		48-4		52,58	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		48-5		53,75	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		48-6		53,75	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		48-7		61,18	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		48-8		59,88	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		48-9		59,87	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		48-10		62,09	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		48-11		77,72	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		48-12		69,84	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		48-13		70,72	150,00	0,80	0,3690	21,11%		A*B*D*E=	4,41
		48-14		65,87	150,00	0,80	0,1500	21,11%		A*B*D*E=	1,67
		48-15		61,03	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		28-1		60,50	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		28-2		55,69	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		28-3		65,79	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		75-1		70,23	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		34-1		73,16	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		37-1		51,97	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		54-1		54,52	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		52-6		56,99	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		52-7		60,84	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		52-8		60,84	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-

SEINFRA

	56-1	60,54	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	56-2	48,69	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	65-1	60,52	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	65-2	62,34	150,00	0,80	0,1500	21,11%	A*B*D*E=	1,58
	59-1	62,35	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	59-2	55,97	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	59-3	62,26	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	59-4	59,68	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	70-1	60,17	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	70-2	62,21	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	71-1	62,21	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	71-2	66,10	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	72-1	66,09	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	72-2	69,49	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	73-1	69,49	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	73-2	71,24	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	68-1	71,61	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	68-2	69,03	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	67-1	69,03	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	67-2	70,90	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	69-1	70,89	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	69-2	66,22	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	58-1	66,23	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	57-4	60,08	150,00	0,80	0,0630	21,11%	A*B*D*E=	0,64
	60-1	67,68	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	55-1	54,39	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	55-2	45,78	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	53-1	45,77	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	53-2	48,44	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	52-4	48,43	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	52-5	75,55	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	52-1	75,54	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	52-2	51,46	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	52-3	51,46	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	49-1	61,91	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	50-1	56,56	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	45-1	56,27	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	45-2	59,02	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	45-3	59,03	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	51-1	64,59	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	57-1	52,74	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	57-2	58,04	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	57-3	70,59	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	42-1	59,00	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	41-3	59,04	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	41-4	61,39	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	41-5	60,26	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	44-1	61,40	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	44-2	60,05	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	44-3	58,87	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	43-1	45,33	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	43-2	60,44	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	43-3	61,62	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	46-1	41,73	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	46-2	59,49	150,00	0,80	0,0540	21,11%	A*B*D*E=	0,54
	74-1	59,50	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	74-2	42,57	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	74-3	42,58	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	74-4	77,44	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	63-1	75,39	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	62-1	67,99	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	62-2	69,24	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	62-3	51,48	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	61-1	51,48	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	61-2	24,33	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	61-3	36,10	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	61-4	60,44	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	47-1	60,43	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	35-1	61,65	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	35-2	87,62	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	35-3	87,62	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	41-1	58,87	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	41-2	81,61	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	39-1	81,60	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	76-1	51,46	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	76-2	80,00	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	76-3	80,00	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	76-4	47,63	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	77-1	6,04	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	77-2	80,00	150,00	0,80	0,2100	21,11%	A*B*D*E=	2,84
	77-3	35,35	150,00	0,80	0,3770	21,11%	A*B*D*E=	2,25
	78-1	5,25	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	78-2	51,41	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-
	79-1	9,75	150,00	0,80	-	21,11%	A*B*D*E=	-

SEINFRA

		79-2		52,04	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		80-1		8,72	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		80-2		52,96	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		81-1		7,99	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		81-2		21,73	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		81-3		29,17	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		82-1		8,93	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		82-2		80,00	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		83-1		14,08	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		83-2		79,99	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		83-3		57,03	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		84-1		8,61	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		84-2		69,99	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		84-3		44,26	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		84-4		44,26	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		84-5		76,46	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		84-6		76,09	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		85-1		18,49	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		85-2		25,00	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		85-3		42,08	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		86-1		73,81	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		86-2		50,00	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		87-1		80,50	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		87-2		50,01	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		BACIA 02									
		1-1		77,48	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		1-2		78,93	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		1-3		61,71	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		1-4		59,59	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		1-5		60,23	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		2-1		48,52	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		3-1		11,71	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		3-2		60,64	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		3-3		62,67	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		4-1		62,88	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		4-2		45,01	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		4-3		35,41	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		5-1		87,39	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		6-1		51,82	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		6-2		52,41	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		7-1		79,27	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		7-2		76,97	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		7-3		54,12	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		8-1		78,94	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		8-2		72,74	150,00	0,80	0,0100	21,11%		A*B*D*E=	0,12
		8-3		52,91	150,00	0,80	0,1000	21,11%		A*B*D*E=	0,89
		9-1		72,67	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		9-2		75,75	150,00	0,80	0,5000	21,11%		A*B*D*E=	6,40
		9-3		78,03	150,00	0,80	0,0500	21,11%		A*B*D*E=	0,66
		9-4		78,72	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
		9-5		79,43	150,00	0,80	-	21,11%		A*B*D*E=	-
6.10	102354,00	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF 03/2021		M3	A: Quant	B: Comp	C: Largura	D: Altura	E: Fator		5.994,64
		BACIA 01									
		1-1		58,18	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	15,93
		1-2		59,82	150,00	0,80	1,3160	32,59%		A*B*D*E=	20,52
		1-3		63,21	150,00	0,80	1,1850	32,59%		A*B*D*E=	19,53
		1-4		63,21	150,00	0,80	1,6680	32,59%		A*B*D*E=	27,49
		1-5		61,14	150,00	0,80	1,9540	32,59%		A*B*D*E=	31,15
		1-6		61,33	150,00	0,80	2,2700	32,59%		A*B*D*E=	36,30
		1-7		63,22	150,00	0,80	2,5280	32,59%		A*B*D*E=	41,67
		1-8		61,49	150,00	0,80	3,7920	32,59%		A*B*D*E=	60,79
		1-9		60,52	150,00	0,80	3,5540	32,59%		A*B*D*E=	56,08
		1-10		60,49	150,00	0,80	2,6960	32,59%		A*B*D*E=	42,52
		1-11		78,48	150,00	0,80	1,5330	32,59%		A*B*D*E=	31,37
		1-12		71,88	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	19,68
		1-13		61,23	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	16,76
		1-14		70,01	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	19,17
		1-15		58,91	150,00	0,80	1,6490	32,59%		A*B*D*E=	25,33
		1-16		54,58	150,00	0,80	1,1010	32,59%		A*B*D*E=	15,67
		1-17		60,72	150,00	0,80	1,3940	32,59%		A*B*D*E=	22,07
		2-1		57,57	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	15,76
		2-2		61,31	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	16,78
		2-3		61,31	150,00	0,80	1,8790	32,59%		A*B*D*E=	30,04
		2-4		61,31	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	16,78
		2-5		61,31	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	16,78
		7-1		61,47	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	16,83
		7-2		53,76	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	14,72
		7-3		53,77	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	14,72
		7-4		53,77	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	14,72
		7-5		53,76	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	14,72
		7-6		38,57	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	10,56

	7-7		38,53	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	10,55
	7-8		60,75	150,00	0,80	1,7400	32,59%		A*B*D*E=	27,56
	7-9		72,00	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	19,71
	7-10		61,73	150,00	0,80	1,1180	32,59%		A*B*D*E=	17,99
	7-11		48,02	150,00	0,80	1,5140	32,59%		A*B*D*E=	18,95
	7-12		61,17	150,00	0,80	1,5070	32,59%		A*B*D*E=	24,03
	3-1		61,55	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	16,85
	3-2		61,59	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	16,86
	3-3		79,71	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	21,82
	3-4		80,24	150,00	0,80	1,0620	32,59%		A*B*D*E=	22,22
	3-5		80,15	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	21,94
	4-1		74,92	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	20,51
	4-2		78,77	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	21,56
	4-3		78,45	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	21,48
	5-1		77,09	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	21,10
	5-2		78,72	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	21,55
	5-3		72,12	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	19,74
	6-1		55,38	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	15,16
	6-2		45,10	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	12,35
	6-3		61,74	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	16,90
	6-4		59,14	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	16,19
	13-1		57,79	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	15,82
	13-2		68,76	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	18,82
	13-3		67,08	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	18,36
	13-4		48,79	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	13,36
	8-1		71,62	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	19,61
	8-2		74,79	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	20,47
	8-3		59,75	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	16,36
	10-1		73,91	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	20,23
	10-2		69,52	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	19,03
	10-3		65,46	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	17,92
	12-1		64,60	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	17,68
	12-2		66,14	150,00	0,80	1,3340	32,59%		A*B*D*E=	23,00
	12-3		47,63	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	13,04
	12-4		62,22	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	17,03
	12-5		62,22	150,00	0,80	1,2850	32,59%		A*B*D*E=	20,85
	9-1		58,25	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	15,95
	9-2		71,60	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	19,60
	9-3		47,88	150,00	0,80	1,4500	32,59%		A*B*D*E=	18,10
	11-1		58,67	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	16,06
	14-1		57,85	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	15,84
	14-2		66,10	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	18,10
	14-3		72,33	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	19,80
	14-4		48,27	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	13,21
	15-1		58,16	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	15,92
	15-2		71,42	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	19,55
	15-3		71,43	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	19,55
	15-4		50,63	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	13,86
	16-1		58,20	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	15,93
	16-2		70,20	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	19,22
	16-3		58,22	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	15,94
	16-4		73,87	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	20,22
	17-1		57,36	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	15,70
	17-2		65,55	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	17,94
	17-3		72,40	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	19,82
	17-4		73,85	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	20,22
	19-1		44,84	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	12,28
	19-2		80,10	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	21,93
	18-1		60,08	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	16,45
	21-1		47,91	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	13,12
	21-2		46,76	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	12,80
	22-1		27,42	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	7,51
	22-2		31,59	150,00	0,80	1,1950	32,59%		A*B*D*E=	9,84
	22-3		56,52	150,00	0,80	1,8450	32,59%		A*B*D*E=	27,19
	22-4		55,00	150,00	0,80	1,2960	32,59%		A*B*D*E=	18,58
	23-1		56,60	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	15,49
	26-1		61,76	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	16,91
	26-2		57,14	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	15,64
	29-1		66,11	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	18,10
	29-2		33,65	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	9,21
	29-3		56,45	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	15,45
	29-4		52,25	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	14,30
	64-1		49,12	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	13,45
	64-2		61,27	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	16,77
	64-3		46,82	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	12,82
	64-4		65,19	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	17,85
	64-5		44,79	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	12,26
	64-6		52,31	150,00	0,80	1,2510	32,59%		A*B*D*E=	17,06
	64-7		72,24	150,00	0,80	1,0670	32,59%		A*B*D*E=	20,10
	64-8		64,90	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	17,77
	64-9		46,66	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	12,77
	64-10		46,65	150,00	0,80	1,8220	32,59%		A*B*D*E=	22,16
	64-11		62,59	150,00	0,80	2,1160	32,59%		A*B*D*E=	34,53
	64-12		61,63	150,00	0,80	2,0670	32,59%		A*B*D*E=	33,21

SEINFRA

	64-13	61,15	150,00	0,80	1,7950	32,59%	A*B*D*E=	28,62
	64-14	55,26	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	15,13
	64-15	56,10	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	15,36
	64-16	60,72	150,00	0,80	1,1020	32,59%	A*B*D*E=	17,45
	64-17	61,43	150,00	0,80	1,1020	32,59%	A*B*D*E=	17,65
	64-18	60,91	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	16,67
	64-19	61,36	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	16,80
	66-1	59,53	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	16,30
	66-2	53,53	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	14,65
	66-3	53,55	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	14,66
	66-4	53,55	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	14,66
	66-5	53,53	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	14,65
	66-6	58,13	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	15,91
	66-7	64,50	150,00	0,80	1,1260	32,59%	A*B*D*E=	18,94
	66-8	58,29	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	15,96
	27-1	56,77	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	15,54
	27-2	66,04	150,00	0,80	2,3240	32,59%	A*B*D*E=	40,01
	27-3	63,21	150,00	0,80	1,2630	32,59%	A*B*D*E=	20,81
	20-1	51,15	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	14,00
	20-2	71,56	150,00	0,80	1,0890	32,59%	A*B*D*E=	20,32
	20-3	72,71	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	19,90
	24-1	57,19	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	15,66
	24-2	68,45	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	18,74
	24-3	69,95	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	19,15
	25-1	56,79	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	15,55
	25-2	66,45	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	18,19
	25-3	69,36	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	18,99
	30-1	90,22	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	24,70
	30-2	52,31	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	14,32
	30-3	66,66	150,00	0,80	1,5720	32,59%	A*B*D*E=	27,32
	30-4	66,66	150,00	0,80	2,4960	32,59%	A*B*D*E=	43,38
	33-1	78,01	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	21,36
	36-1	51,41	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	14,07
	36-2	59,78	150,00	0,80	1,3260	32,59%	A*B*D*E=	20,67
	36-3	62,93	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	17,23
	36-4	62,08	150,00	0,80	1,2400	32,59%	A*B*D*E=	20,07
	36-5	57,90	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	15,85
	38-1	60,19	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	16,48
	38-2	89,60	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	24,53
	38-3	63,88	150,00	0,80	2,2740	32,59%	A*B*D*E=	37,87
	38-4	77,13	150,00	0,80	2,2760	32,59%	A*B*D*E=	45,77
	38-5	66,49	150,00	0,80	2,7590	32,59%	A*B*D*E=	47,83
	38-6	68,58	150,00	0,80	2,9530	32,59%	A*B*D*E=	52,80
	38-7	64,52	150,00	0,80	2,4430	32,59%	A*B*D*E=	41,10
	38-8	62,83	150,00	0,80	1,9750	32,59%	A*B*D*E=	32,35
	32-1	52,81	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	14,46
	32-2	65,83	150,00	0,80	1,2910	32,59%	A*B*D*E=	22,16
	32-3	58,90	150,00	0,80	2,1620	32,59%	A*B*D*E=	33,20
	40-1	77,54	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	21,23
	48-1	53,36	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	14,61
	48-2	53,36	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	14,61
	48-3	52,58	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	14,39
	48-4	52,58	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	14,39
	48-5	53,75	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	14,71
	48-6	53,75	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	14,71
	48-7	61,18	150,00	0,80	1,2730	32,59%	A*B*D*E=	20,31
	48-8	59,88	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	16,39
	48-9	59,87	150,00	0,80	1,1880	32,59%	A*B*D*E=	18,54
	48-10	62,09	150,00	0,80	1,2040	32,59%	A*B*D*E=	19,49
	48-11	77,72	150,00	0,80	1,2120	32,59%	A*B*D*E=	24,56
	48-12	69,84	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	19,12
	48-13	70,72	150,00	0,80	1,8690	32,59%	A*B*D*E=	34,46
	48-14	65,87	150,00	0,80	1,6500	32,59%	A*B*D*E=	28,34
	48-15	61,03	150,00	0,80	1,1860	32,59%	A*B*D*E=	18,87
	28-1	60,50	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	16,56
	28-2	55,69	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	15,25
	28-3	65,79	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	18,01
	75-1	70,23	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	19,23
	34-1	73,16	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	20,03
	37-1	51,97	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	14,23
	54-1	54,52	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	14,93
	52-6	56,99	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	15,60
	52-7	60,84	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	16,66
	52-8	60,84	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	16,66
	56-1	60,54	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	16,57
	56-2	48,69	150,00	0,80	1,1550	32,59%	A*B*D*E=	14,66
	65-1	60,52	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	16,57
	65-2	62,34	150,00	0,80	1,6500	32,59%	A*B*D*E=	26,82
	59-1	62,35	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	17,07
	59-2	55,97	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	15,32
	59-3	62,26	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	17,04
	59-4	59,68	150,00	0,80	1,1820	32,59%	A*B*D*E=	18,39
	70-1	60,17	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	16,47
	70-2	62,21	150,00	0,80	1,0500	32,59%	A*B*D*E=	17,03

		71-1		62,21	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	17,03
		71-2		66,10	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	18,10
		72-1		66,09	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	18,09
		72-2		69,49	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	19,02
		73-1		69,49	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	19,02
		73-2		71,24	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	19,50
		68-1		71,61	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	19,60
		68-2		69,03	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	18,90
		67-1		69,03	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	18,90
		67-2		70,90	150,00	0,80	1,3540	32,59%		A*B*D*E=	25,03
		69-1		70,89	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	19,41
		69-2		66,22	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	18,13
		58-1		66,23	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	18,13
		57-4		60,08	150,00	0,80	1,5630	32,59%		A*B*D*E=	24,48
		60-1		67,68	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	18,53
		55-1		54,39	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	14,89
		55-2		45,78	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	12,53
		53-1		45,77	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	12,53
		53-2		48,44	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	13,26
		52-4		48,43	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	13,26
		52-5		75,55	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	20,68
		52-1		75,54	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	20,68
		52-2		51,46	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	14,09
		52-3		51,46	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	14,09
		49-1		61,91	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	16,95
		50-1		56,56	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	15,48
		45-1		56,27	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	15,40
		45-2		59,02	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	16,16
		45-3		59,03	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	16,16
		51-1		64,59	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	17,68
		57-1		52,74	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	14,44
		57-2		58,04	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	15,89
		57-3		70,59	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	19,32
		42-1		59,00	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	16,15
		41-3		59,04	150,00	0,80	1,2590	32,59%		A*B*D*E=	19,38
		41-4		61,39	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	16,81
		41-5		60,26	150,00	0,80	1,0900	32,59%		A*B*D*E=	17,12
		44-1		61,40	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	16,81
		44-2		60,05	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	16,44
		44-3		58,87	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	16,12
		43-1		45,33	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	12,41
		43-2		60,44	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	16,55
		43-3		61,62	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	16,87
		46-1		41,73	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	11,42
		46-2		59,49	150,00	0,80	1,5540	32,59%		A*B*D*E=	24,10
		74-1		59,50	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	16,29
		74-2		42,57	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	11,65
		74-3		42,58	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	11,66
		74-4		77,44	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	21,20
		63-1		75,39	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	20,64
		62-1		67,99	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	18,61
		62-2		69,24	150,00	0,80	1,3100	32,59%		A*B*D*E=	23,65
		62-3		51,48	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	14,09
		61-1		51,48	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	14,09
		61-2		24,33	150,00	0,80	1,1740	32,59%		A*B*D*E=	7,45
		61-3		36,10	150,00	0,80	1,2710	32,59%		A*B*D*E=	11,96
		61-4		60,44	150,00	0,80	1,3370	32,59%		A*B*D*E=	21,07
		47-1		60,43	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	16,54
		35-1		61,65	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	16,88
		35-2		87,62	150,00	0,80	1,2570	32,59%		A*B*D*E=	28,72
		35-3		87,62	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	23,99
		41-1		58,87	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	16,12
		41-2		81,61	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	22,34
		39-1		81,60	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	22,34
		76-1		51,46	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	14,09
		76-2		80,00	150,00	0,80	1,0520	32,59%		A*B*D*E=	21,94
		76-3		80,00	150,00	0,80	1,0520	32,59%		A*B*D*E=	21,94
		76-4		47,63	150,00	0,80	1,1000	32,59%		A*B*D*E=	13,66
		77-1		6,04	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	1,65
		77-2		80,00	150,00	0,80	1,7100	32,59%		A*B*D*E=	35,67
		77-3		35,35	150,00	0,80	1,8770	32,59%		A*B*D*E=	17,30
		78-1		5,25	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	1,44
		78-2		51,41	150,00	0,80	1,1570	32,59%		A*B*D*E=	15,51
		79-1		9,75	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	2,67
		79-2		52,04	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	14,25
		80-1		8,72	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	2,39
		80-2		52,96	150,00	0,80	1,3150	32,59%		A*B*D*E=	18,16
		81-1		7,99	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	2,19
		81-2		21,73	150,00	0,80	1,1990	32,59%		A*B*D*E=	6,79
		81-3		29,17	150,00	0,80	1,3140	32,59%		A*B*D*E=	9,99
		82-1		8,93	150,00	0,80	1,0510	32,59%		A*B*D*E=	2,45
		82-2		80,00	150,00	0,80	1,0510	32,59%		A*B*D*E=	21,92
		83-1		14,08	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	3,85
		83-2		79,99	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	21,90

SEINFRA

	83-3		57,03	150,00	0,80	1,0550	32,59%		A*B*D*E=	15,69
	84-1		8,61	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	2,36
	84-2		69,99	150,00	0,80	1,3000	32,59%		A*B*D*E=	23,72
	84-3		44,26	150,00	0,80	1,3060	32,59%		A*B*D*E=	15,07
	84-4		44,26	150,00	0,80	1,2200	32,59%		A*B*D*E=	14,08
	84-5		76,46	150,00	0,80	1,0530	32,59%		A*B*D*E=	20,99
	84-6		76,09	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	20,83
	85-1		18,49	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	5,06
	85-2		25,00	150,00	0,80	1,0750	32,59%		A*B*D*E=	7,01
	85-3		42,08	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	11,52
	86-1		73,81	150,00	0,80	1,0510	32,59%		A*B*D*E=	20,23
	86-2		50,00	150,00	0,80	1,0510	32,59%		A*B*D*E=	13,70
	87-1		80,50	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	22,04
	87-2		50,01	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	13,69
		BACIA 02								
	1-1		77,48	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	21,21
	1-2		78,93	150,00	0,80	1,0600	32,59%		A*B*D*E=	21,81
	1-3		61,71	150,00	0,80	1,2800	32,59%		A*B*D*E=	20,59
	1-4		59,59	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	16,31
	1-5		60,23	150,00	0,80	1,0600	32,59%		A*B*D*E=	16,65
	2-1		48,52	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	13,28
	3-1		11,71	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	3,21
	3-2		60,64	150,00	0,80	1,0600	32,59%		A*B*D*E=	16,76
	3-3		62,67	150,00	0,80	1,0600	32,59%		A*B*D*E=	17,32
	4-1		62,88	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	17,21
	4-2		45,01	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	12,32
	4-3		35,41	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	9,69
	5-1		87,39	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	23,92
	6-1		51,82	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	14,19
	6-2		52,41	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	14,35
	7-1		79,27	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	21,70
	7-2		76,97	150,00	0,80	1,2000	32,59%		A*B*D*E=	24,08
	7-3		54,12	150,00	0,80	1,1500	32,59%		A*B*D*E=	16,23
	8-1		78,94	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	21,61
	8-2		72,74	150,00	0,80	1,5100	32,59%		A*B*D*E=	28,64
	8-3		52,91	150,00	0,80	1,6000	32,59%		A*B*D*E=	22,07
	9-1		72,67	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	19,89
	9-2		75,75	150,00	0,80	2,0000	32,59%		A*B*D*E=	39,50
	9-3		78,03	150,00	0,80	1,5500	32,59%		A*B*D*E=	31,53
	9-4		78,72	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	21,55
	9-5		79,43	150,00	0,80	1,0500	32,59%		A*B*D*E=	21,74

6.11	101588,00	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	A: Quant	B: Comp	C: Lados	D: Altura				7.390,65
		BACIA 01									
		1-1		58,18	58,18	2,00	-		A*B*D*E=	-	
		1-2		59,82	59,82	2,00	-		A*B*D*E=	-	
		1-3		63,21	63,21	2,00	-		A*B*D*E=	-	
		1-4		63,21	63,21	2,00	1,5000		A*B*D*E=	189,63	
		1-5		61,14	61,14	2,00	1,5000		A*B*D*E=	183,42	
		1-6		61,33	61,33	2,00	1,5000		A*B*D*E=	183,99	
		1-7		63,22	63,22	2,00	1,5000		A*B*D*E=	189,66	
		1-8		61,49	61,49	2,00	1,5000		A*B*D*E=	184,47	
		1-9		60,52	60,52	2,00	1,5000		A*B*D*E=	181,56	
		1-10		60,49	60,49	2,00	1,5000		A*B*D*E=	181,47	
		1-11		78,48	78,48	2,00	1,5000		A*B*D*E=	235,44	
		1-12		71,88	71,88	2,00	-		A*B*D*E=	-	
		1-13		61,23	61,23	2,00	-		A*B*D*E=	-	
		1-14		70,01	70,01	2,00	-		A*B*D*E=	-	
		1-15		58,91	58,91	2,00	1,5000		A*B*D*E=	176,73	
		1-16		54,58	54,58	2,00	-		A*B*D*E=	-	
		1-17		60,72	60,72	2,00	-		A*B*D*E=	-	
		2-1		57,57	57,57	2,00	-		A*B*D*E=	-	
		2-2		61,31	61,31	2,00	-		A*B*D*E=	-	
		2-3		61,31	61,31	2,00	1,5000		A*B*D*E=	183,93	
		2-4		61,31	61,31	2,00	-		A*B*D*E=	-	
		2-5		61,31	61,31	2,00	-		A*B*D*E=	-	
		7-1		61,47	61,47	2,00	-		A*B*D*E=	-	
		7-2		53,76	53,76	2,00	-		A*B*D*E=	-	
		7-3		53,77	53,77	2,00	-		A*B*D*E=	-	
		7-4		53,77	53,77	2,00	-		A*B*D*E=	-	
		7-5		53,76	53,76	2,00	-		A*B*D*E=	-	
		7-6		38,57	38,57	2,00	-		A*B*D*E=	-	
		7-7		38,53	38,53	2,00	-		A*B*D*E=	-	
		7-8		60,75	60,75	2,00	1,5000		A*B*D*E=	182,25	
		7-9		72,00	72,00	2,00	-		A*B*D*E=	-	
		7-10		61,73	61,73	2,00	-		A*B*D*E=	-	
		7-11		48,02	48,02	2,00	1,5000		A*B*D*E=	144,06	
		7-12		61,17	61,17	2,00	1,5000		A*B*D*E=	183,51	
		3-1		61,55	61,55	2,00	-		A*B*D*E=	-	
		3-2		61,59	61,59	2,00	-		A*B*D*E=	-	
		3-3		79,71	79,71	2,00	-		A*B*D*E=	-	

SEINFRA

		3-4		80,24	80,24	2,00	-			A*B*D*E=	-
		3-5		80,15	80,15	2,00	-			A*B*D*E=	-
		4-1		74,92	74,92	2,00	-			A*B*D*E=	-
		4-2		78,77	78,77	2,00	-			A*B*D*E=	-
		4-3		78,45	78,45	2,00	-			A*B*D*E=	-
		5-1		77,09	77,09	2,00	-			A*B*D*E=	-
		5-2		78,72	78,72	2,00	-			A*B*D*E=	-
		5-3		72,12	72,12	2,00	-			A*B*D*E=	-
		6-1		55,38	55,38	2,00	-			A*B*D*E=	-
		6-2		45,10	45,10	2,00	-			A*B*D*E=	-
		6-3		61,74	61,74	2,00	-			A*B*D*E=	-
		6-4		59,14	59,14	2,00	-			A*B*D*E=	-
		13-1		57,79	57,79	2,00	-			A*B*D*E=	-
		13-2		68,76	68,76	2,00	-			A*B*D*E=	-
		13-3		67,08	67,08	2,00	-			A*B*D*E=	-
		13-4		48,79	48,79	2,00	-			A*B*D*E=	-
		8-1		71,62	71,62	2,00	-			A*B*D*E=	-
		8-2		74,79	74,79	2,00	-			A*B*D*E=	-
		8-3		59,75	59,75	2,00	-			A*B*D*E=	-
		10-1		73,91	73,91	2,00	-			A*B*D*E=	-
		10-2		69,52	69,52	2,00	-			A*B*D*E=	-
		10-3		65,46	65,46	2,00	-			A*B*D*E=	-
		12-1		64,60	64,60	2,00	-			A*B*D*E=	-
		12-2		66,14	66,14	2,00	-			A*B*D*E=	-
		12-3		47,63	47,63	2,00	-			A*B*D*E=	-
		12-4		62,22	62,22	2,00	-			A*B*D*E=	-
		12-5		62,22	62,22	2,00	-			A*B*D*E=	-
		9-1		58,25	58,25	2,00	-			A*B*D*E=	-
		9-2		71,60	71,60	2,00	-			A*B*D*E=	-
		9-3		47,88	47,88	2,00	-			A*B*D*E=	-
		11-1		58,67	58,67	2,00	-			A*B*D*E=	-
		14-1		57,85	57,85	2,00	-			A*B*D*E=	-
		14-2		66,10	66,10	2,00	-			A*B*D*E=	-
		14-3		72,33	72,33	2,00	-			A*B*D*E=	-
		14-4		48,27	48,27	2,00	-			A*B*D*E=	-
		15-1		58,16	58,16	2,00	-			A*B*D*E=	-
		15-2		71,42	71,42	2,00	-			A*B*D*E=	-
		15-3		71,43	71,43	2,00	-			A*B*D*E=	-
		15-4		50,63	50,63	2,00	-			A*B*D*E=	-
		16-1		58,20	58,20	2,00	-			A*B*D*E=	-
		16-2		70,20	70,20	2,00	-			A*B*D*E=	-
		16-3		58,22	58,22	2,00	-			A*B*D*E=	-
		16-4		73,87	73,87	2,00	-			A*B*D*E=	-
		17-1		57,36	57,36	2,00	-			A*B*D*E=	-
		17-2		65,55	65,55	2,00	-			A*B*D*E=	-
		17-3		72,40	72,40	2,00	-			A*B*D*E=	-
		17-4		73,85	73,85	2,00	-			A*B*D*E=	-
		19-1		44,84	44,84	2,00	-			A*B*D*E=	-
		19-2		80,10	80,10	2,00	-			A*B*D*E=	-
		18-1		60,08	60,08	2,00	-			A*B*D*E=	-
		21-1		47,91	47,91	2,00	-			A*B*D*E=	-
		21-2		46,76	46,76	2,00	-			A*B*D*E=	-
		22-1		27,42	27,42	2,00	-			A*B*D*E=	-
		22-2		31,59	31,59	2,00	-			A*B*D*E=	-
		22-3		56,52	56,52	2,00	1,5000			A*B*D*E=	169,56
		22-4		55,00	55,00	2,00	-			A*B*D*E=	-
		23-1		56,60	56,60	2,00	-			A*B*D*E=	-
		26-1		61,76	61,76	2,00	-			A*B*D*E=	-
		26-2		57,14	57,14	2,00	-			A*B*D*E=	-
		29-1		66,11	66,11	2,00	-			A*B*D*E=	-
		29-2		33,65	33,65	2,00	-			A*B*D*E=	-
		29-3		56,45	56,45	2,00	-			A*B*D*E=	-
		29-4		52,25	52,25	2,00	-			A*B*D*E=	-
		64-1		49,12	49,12	2,00	-			A*B*D*E=	-
		64-2		61,27	61,27	2,00	-			A*B*D*E=	-
		64-3		46,82	46,82	2,00	-			A*B*D*E=	-
		64-4		65,19	65,19	2,00	-			A*B*D*E=	-
		64-5		44,79	44,79	2,00	-			A*B*D*E=	-
		64-6		52,31	52,31	2,00	-			A*B*D*E=	-
		64-7		72,24	72,24	2,00	-			A*B*D*E=	-
		64-8		64,90	64,90	2,00	-			A*B*D*E=	-
		64-9		46,66	46,66	2,00	-			A*B*D*E=	-
		64-10		46,65	46,65	2,00	1,5000			A*B*D*E=	139,95
		64-11		62,59	62,59	2,00	1,5000			A*B*D*E=	187,77
		64-12		61,63	61,63	2,00	1,5000			A*B*D*E=	184,89
		64-13		61,15	61,15	2,00	1,5000			A*B*D*E=	183,45
		64-14		55,26	55,26	2,00	-			A*B*D*E=	-
		64-15		56,10	56,10	2,00	-			A*B*D*E=	-
		64-16		60,72	60,72	2,00	-			A*B*D*E=	-
		64-17		61,43	61,43	2,00	-			A*B*D*E=	-
		64-18		60,91	60,91	2,00	-			A*B*D*E=	-
		64-19		61,36	61,36	2,00	-			A*B*D*E=	-
		66-1		59,53	59,53	2,00	-			A*B*D*E=	-
		66-2		53,53	53,53	2,00	-			A*B*D*E=	-