


QUANTITATIVO POR SERVIÇO

	PISO INTERTRAVADO	BANCOS ALVENARIA E MADEIRA	MEIO FIO	TRONCO DE ÁRVORE	ÁRVOREIRA	LIXEIRA	PINTURA	RAMPA DE ACESSIBILIDADE NÍVEL COM A VIA	GRADIS	CAIXA D'ÁGUA	QUIOSQUE	MESA	SEQUENCIA DE BANCOS	PLACA	PONTES	ACADEMIA	QUADRA
NOVO	30 m²	—	150 m	—	—	—	MEIO FIO MONUMENTO BANCO A11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
REMOÇÃO	87 m²	16 LN	—	2UN	75UN	—	—	—	—	—	—	—	16UN	—	1UN	—	2UN
REFORMA	—	60 LN	—	—	—	—	—	—	2UN	2UN	6UN	—	1UN	—	2UN	1UN	—
DETALHAMENTO																	



ÁRVORES	
LEGENDA	OBSERVAÇÃO
A1	ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A2	ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A3	ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A4	ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A5	ESTRANGULAMENTO DO PISO E ÁRVOREIRA INEXISTENTE
A6	ESTRANGULAMENTO DO PISO E ÁRVOREIRA INEXISTENTE
A7	ÁRVOREIRA INEXISTENTE
A8	ÁRVOREIRA INEXISTENTE
A9	ÁRVOREIRA INEXISTENTE
A10	ÁRVOREIRA INEXISTENTE
A11	ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A12	ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A13	ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A14	ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A15	ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A16	ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A17	ESTRANGULAMENTO DO PISO E ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A18	ESTRANGULAMENTO DO PISO E ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A19	ESTRANGULAMENTO DO PISO E ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A20	ESTRANGULAMENTO DO PISO E ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A21	ESTRANGULAMENTO DO PISO E ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A22	ESTRANGULAMENTO DO PISO E ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A23	ESTRANGULAMENTO DO PISO E ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A24	AMPLIAÇÃO DO PASSADO
A25	PISO LEVANTADO
A26	PISO LEVANTADO
A27	ESTRANGULAMENTO DO PISO E ÁRVOREIRA QUEBRADA
A28	ESTRANGULAMENTO DO PISO E ÁRVOREIRA INEXISTENTE
A29	ESTRANGULAMENTO DO PISO E ÁRVOREIRA INEXISTENTE
A30	ESTRANGULAMENTO DO PISO E ÁRVOREIRA QUEBRADA
A31	ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A32	ESTRANGULAMENTO DO PISO E ÁRVOREIRA INEXISTENTE
A33	ÁRVOREIRA INEXISTENTE
A34	ESTRANGULAMENTO DO PISO E ÁRVOREIRA INEXISTENTE
A35	ESTRANGULAMENTO DO PISO E ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A36	ESTRANGULAMENTO DO PISO E ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA

ÁRVORES	
LEGENDA	OBSERVAÇÃO
A27	ÁRVOREIRA INEXISTENTE E ESPAÇO DE PASSADO REDUZIDO
A28	ÁRVOREIRA INEXISTENTE
A29	ÁRVOREIRA INEXISTENTE E ESPAÇO DE PASSADO REDUZIDO
A30	ÁRVOREIRA INEXISTENTE
A31	ÁRVOREIRA INEXISTENTE
A32	ÁRVOREIRA INEXISTENTE
A33	ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA E CAPINAGEM
A34	ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA E CAPINAGEM
A35	ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA E CAPINAGEM
A36	ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A37	ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A38	ESTRANGULAMENTO DO PISO E ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A39	ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A40	ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A41	ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A42	ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A43	ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A44	ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA E CAPINAGEM
A45	ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA E CAPINAGEM
A46	ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA E CAPINAGEM
A47	ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A48	ESTRANGULAMENTO DO PISO E ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A49	ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A50	ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A51	ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A52	ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A53	ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A54	ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA E CAPINAGEM
A55	ÁRVOREIRA INEXISTENTE
A56	ÁRVOREIRA INEXISTENTE
A57	ÁRVOREIRA INEXISTENTE
A58	ÁRVOREIRA INEXISTENTE E CAPINAGEM
A59	ÁRVOREIRA INEXISTENTE E CAPINAGEM
A60	ÁRVOREIRA INEXISTENTE
A61	ÁRVOREIRA INEXISTENTE
A62	ÁRVOREIRA INEXISTENTE E CAPINAGEM
A63	ÁRVOREIRA INEXISTENTE
A64	EM BOAS CONDIÇÕES
A65	ESTRANGULAMENTO DO PISO E ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A66	ESTRANGULAMENTO DO PISO E ÁRVOREIRA INEXISTENTE
A67	ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A68	ESTRANGULAMENTO DO PISO E ÁRVOREIRA INEXISTENTE
A69	ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A70	ESTRANGULAMENTO DO PISO E ÁRVOREIRA INEXISTENTE
A71	ESTRANGULAMENTO DO PISO E ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA
A72	ESTRANGULAMENTO DO PISO E ÁRVOREIRA NÃO DIMENSIONADA

BANCOS	
LEGENDA	OBSERVAÇÃO
B1	BOAS CONDIÇÕES (PINTURA)
B2	BOAS CONDIÇÕES (PINTURA)
B3	BOAS CONDIÇÕES (PINTURA)
B4	A SER REMOVIDO
B5	A SER REMOVIDO
B6	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA, LIMPEZA E REFORMA)
B7	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA, LIMPEZA E REFORMA)
B8	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA, LIMPEZA E REFORMA)
B9	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA, LIMPEZA E REFORMA)
B10	PESSIMAS CONDIÇÕES, FALTA PEÇAS DE MADEIRA (PINTURA, LIMPEZA E REFORMA)
B11	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA, LIMPEZA E REFORMA)
B12	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA, LIMPEZA E REFORMA)
B13	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA, LIMPEZA E REFORMA)
B14	A SER REMOVIDO
B15	A SER REMOVIDO
B16	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA E REFORMA)
B17	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA E REFORMA)
B18	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA E REFORMA)
B19	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA E REFORMA)
B20	CONDIÇÕES RUINS (REFORMA)
B21	CONDIÇÕES RUINS (REFORMA)
B22	CONDIÇÕES RUINS (REFORMA)
B23	CONDIÇÕES RUINS (REFORMA)
B24	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA E REFORMA)
B25	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA E REFORMA)
B26	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA)
B27	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA)
B28	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA)
B29	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA, APERTAR OS PARAFUSOS DO ASSENTO)
B30	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA E APERTAR OS PARAFUSOS DO ASSENTO)
B31	A SER REMOVIDO
B32	A SER REMOVIDO
B33	A SER REMOVIDO
B34	A SER REMOVIDO
B35	A SER REMOVIDO
B36	A SER REMOVIDO
B37	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA E REFORMA)
B38	A SER REMOVIDO

BANCOS	
LEGENDA	OBSERVAÇÃO
B39	A SER REMOVIDO
B40	A SER REMOVIDO
B41	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA E REFORMA)
B42	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA, LIMPEZA E REFORMA)
B43	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA, LIMPEZA E REFORMA)
B44	CONDIÇÕES RUINS (FALTANDO PEÇAS)
B45	CONDIÇÕES RUINS (FALTANDO PEÇAS)
B46	CONDIÇÕES RUINS (FALTANDO PEÇAS)
B47	CONDIÇÕES RUINS (FALTANDO PEÇAS)
B48	A SER REMOVIDO
B49	A SER REMOVIDO
B50	A SER REMOVIDO
B51	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA)
B52	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA)
B53	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA)
B54	A SER REMOVIDO
B55	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA, LIMPEZA E CAPINAGEM)
B56	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA, LIMPEZA E CAPINAGEM)
B57	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA, LIMPEZA E CAPINAGEM)
B58	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA, LIMPEZA E CAPINAGEM)
B59	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA)
B60	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA)
B61	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA)
B62	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA)
B63	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA E REFORMA)
B64	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA E REFORMA)
B65	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA E REFORMA)
B66	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA E REFORMA)
B67	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA E REFORMA)
B68	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA E REFORMA)
B69	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA E REFORMA)
B70	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA E REFORMA)
B71	A SER REMOVIDO
B72	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA E REFORMA)
B73	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA E REFORMA)
B74	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA E REFORMA)
B75	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA E REFORMA)
B76	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA E REFORMA)
B77	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA E REFORMA)
B78	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA E REFORMA)

GRADE	
LEGENDA	OBSERVAÇÃO
GR1	PINTURA E RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO

CAIXA D'ÁGUA	
LEGENDA	OBSERVAÇÃO
CX1	PINTURA

QUADRA	
LEGENDA	OBSERVAÇÃO
QU1	PINTURA E ALAMBRADO DESGASTADO
QU2	PINTURA E ALAMBRADO DESGASTADO

QUIOSQUE	
LEGENDA	OBSERVAÇÃO
Q1	LIMPEZA, CAPINAGEM, TAMPA DO BANHEIRO QUEBRADA E PINTURA
Q2	ABANDONADO (MUTA FERRUGEM)
Q3	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA)
Q4	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA)
Q5	A REMOVER, TOTALMENTE DESTRUIDO
Q6	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA)
Q7	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA)
Q8	CONDIÇÕES RUINS (PINTURA)

MESAS	
LEGENDA	OBSERVAÇÃO
M1	AUSÊNCIA DA TAMPA DA MESA E PINTURA
M2	AUSÊNCIA DA TAMPA DA MESA E PINTURA
M3	A REMOVER, QUEBRADA
M4	A REMOVER, QUEBRADA
M5	AUSÊNCIA DA TAMPA DA MESA E QUEBRADA
M6	4 MESAS A SEREM REMOVIDAS

TRONCO DE ÁRVORE	
LEGENDA	OBSERVAÇÃO
T1	A SER REMOVIDO

PLACA	
LEGENDA	OBSERVAÇÃO
PL	REFORMA (RECUPERAÇÃO, PROPRIETÁRIO NOVO DESENHO)

ACADEMIA	
LEGENDA	OBSERVAÇÃO
AC1	PINTURA DOS EQUIPAMENTOS E SUBSTITUIÇÃO DAS PRANCHAS

PONTE	
LEGENDA	OBSERVAÇÃO
P1	SUBSTITUIÇÃO DA MADEIRA, REFORMA, PINTURA E REMOVER CORROSÕES
P2	RECUPERAÇÃO DA MADEIRA, PINTURA E VERNIZAR
P3	SUBSTITUIÇÃO DA MADEIRA, REFORMA, PINTURA E REMOVER CORROSÕES

UGP-I - PROJETOS ESPECIAIS - **SEUMA** Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente **PREFEITURA DE SOBRAL**

PROJETO DE URBANISMO
REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE

PROJETO: URSULA P. SANTANA NOBREGA (COORDENADORA DE PROJETOS PAISAGÍSTICOS) CAU 193573-9

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

LOCAL: RUA FRANCISCO DAS CHAGAS BARRETO LIMA

CONTEÚDO:
1 MAPA COMPORTAMENTAL - PLANTA - SETOR 04 4
2 5

FASE DO PROJETO: - ESCALA: 1/400 DATA: JANEIRO / 2019 PRANCHA: **04/04**